

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS MIT RÜCKRUFAKTION VON

Remington®

Die Remington Arms Company™ weist auf eine Rückrufaktion zweier Modelle hin. Aufgrund eines Fertigungsfehlers am Abzug kann es zu Einschränkungen kommen. Der besagte Fehler, verursacht durch einen Überschuss Klebemittel, betrifft die Modellreihen „Remington 700™“ und „Seven™“ die mit einem X-Mark Pro™ Abzugssystem (XMP) ausgestattet sind. Im Interesse der Sicherheit werden diese Produkte zurückgerufen!

Betroffen sind alle Remington Waffen der genannten Modellreihen die im Zeitraum vom 01.Mai 2006 bis 09. April 2014 mit dem XMP Abzug hergestellt wurden! Ausgenommen sind Waffen, an denen vom Kunden Umbaumaßnahmen wie zum Beispiel Tuning durchgeführt wurden!

Wie können Sie feststellen ob Ihre Waffe betroffen ist?

- Wenn die Oberfläche des Abzugs längs geriffelt ist (siehe Foto 1) ist die Waffe vom Rückruf ausgeschlossen. Bei dieser Serie wurde kein Fertigungsfehler festgestellt!
- Bei einem Abzug mit glatter Oberfläche (Bild 2) ist eine Überprüfung erforderlich!

Bild 1



Bild 2



Ausschlaggebend ist NUR die Sichtprüfung, da auf der XMP-Recall-Internetseite von Remington fälschlicherweise auch Modelle als defekt angegeben werden, die von der Rückrufaktion NICHT betroffen sind!

In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler! Dieser wird weiteres veranlassen um die Sicherheit Ihrer Waffe wieder herzustellen! Das Auswechseln des Abzugs findet in Deutschland statt um die Reparaturzeit so gering wie möglich zu halten!

Belegbare Kosten für den Versand von Ihnen, dem Endkunden, zum Händler werden erstattet. Der Wechsel des Abzugs erfolgt KOSTENFREI.

Kosten für Tuningarbeiten, die am Originalabzug durchgeführt wurden, können NICHT berücksichtigt werden.

Die Versandabwicklung erfolgt ausschließlich über Ihren Fachhändler!!

Zusätzlich steht Ihnen eine gebührenfreie Hotline zur Verfügung die Sie unter folgenden Nummer erreichen: 1-800-243-9700 (erst #3, dann #1 eingeben) Montag bis Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr Eastern Standard Time (gute Englischkenntnisse erforderlich).

Remington hat Ihre Kunden aufgefordert alle betroffenen Gewehre nicht zu benutzen! Bei allen eingeschickten Waffen wird der Abzug getauscht, anschließend wird die Waffe getestet und baldmöglichst an Ihren Händler zurückgesandt! Es wird ausdrücklich davor gewarnt, die betroffenen Gewehre eigenmächtig zu überprüfen oder zu reparieren!

Nach der Reparatur wird die Verschlussperre mit einem Stempel markiert der eine Überprüfung bzw. Reparatur ihrer Waffe bestätigt.

Darüber hinaus wird für einen sicheren Umgang mit Waffen hingewiesen:

1. Mündung stets in eine sichere Richtung halten
2. Schusswaffen sollten entladen werden, wenn sie nicht im Gebrauch sind
3. Verlassen Sie sich nicht auf die Sicherheit der Schusswaffe
4. Vergewissern Sie sich über Ihr Ziel und das Umfeld
5. Korrekte Munition verwenden
6. Falls das Gewehr beim Betätigen des Abzugs keinen Schuss auslöst, mit Vorsicht vorgehen
7. Beim Schießen stets Augen- und Ohrenschutz tragen
8. Stellen Sie vor dem Gebrauch der Waffe sicher, dass der Lauf nicht blockiert ist
9. Waffe nicht verändern und stets regelmäßig warten lassen
10. Machen Sie sich mit den mechanischen Eigenschaften und der Handhabung Ihrer Waffe vertraut

Remington bedauert zutiefst diese Unannehmlichkeiten. Die Sicherheit seiner Kunden steht dem Unternehmen im Vordergrund!